

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年5月15日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号: 300262
作業年月日	平成27年5月15日		作業時間: 1 Hr
顧客名	山東クリニック		TEL: 082-870-7000
所在地	広島市安佐南区緑井3-14-8		担当 様
販売店	(株) 中村電気		担当 南部 様
納入年月日	平成26年5月15日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目		定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
定期保守点検パック交換			
不具合原因、作業内容			
定期保守点検パック交換			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 460
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.21 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 313	更新 (別付) 実施・未実施	殺菌: 40	殺菌+7L: 273
	リークチェック: 3/1	自己洗浄: 5/	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
パック交換パック	/	☒	/			☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27.5.15 年 月 日

広島市安佐南区緑井3-14-8

ご署名 山東クリニック 印

山東電気 責任技術者 作業者

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
印	印