

管理 No.

発行日 平成27年5月28日

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100314
作業年月日	平成27年5月28日		作業時間:	1
顧客名	中国 株式会社		TEL:	082-819-3701
所在地	広島市安佐北区可部南2-14-14		担当	担当
販売店	富田工業株式会社		付属品	
納入年月日	平成27年2月20日	保証期間	内	外
作業区分	保守点検	総合点検	年	回目
出張・引取	修理	□	定期点検シール記入	□
			修理表示貼付	□

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検

不具合原因、作業内容

定期保守点検 交換部品の交換

点検項目

フタロツク	正常	✓	殺菌槽 LED	正常	✓
酸素ライオン	正常	✓	エアライオン	正常	✓
アルコールライオン	正常	✓	オゾン水濃度計動作	正常	✓
オゾンセンサ	正常	✓	排水栓、排水ライオン	正常	✓
給水ライオン	正常	✓	細管送水ライオン	正常	✓
濃度計流量	正常	✓	排気ライオン	正常	✓
水位センサー	正常	✓	オゾン濃度	正常	✓
水漏れ確認	正常	✓	異常音、振動	正常	✓
清掃	正常	✓	電源コード	正常	✓
トレー	正常	✓	殺菌チューブ類	正常	✓
殺菌槽コネクタ	正常	□		正常	□

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

作業完了、暫定処理など、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数:	455	更新 (リセッ)	実施	未実施	殺菌:	399	殺菌+7L:	968
	リークチェック:	0	自己洗浄:	452		7L単独:	9	エア単独:	1
交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量		
定期保守点検部品		✓	1			□			
		□				□			
		□				□			
		□				□			
		□				□			

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

27年 5月 28日

ご署名 松平 やす子

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
	松平