

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27 年 7 月 10 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号:	300311
作業年月日	平成 27 年 7 月 10 日		作業時間:	1.5 Hr
顧客名	(1) 伊達病院 様		TEL:	
所在地			担当	様
販売店	朝日×ディアル (株) 様		担当	様
納入年月日	平成 26 年 7 月 9 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目		定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 538
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 204	更新 (リセット) (実施) ・ 未実施	殺菌: 25	殺菌+7L: 129
	リークチェック: 109	自己洗浄: 91	7Lノール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解用交換		☒	1	排水フィルター		☒	1
排水栓		☒	1			☐	
脱気フィルター		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
タンク		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

平成 27 年 7 月 10 日

ご署名 杉原 睦深



修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中 4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
	増原