

管理 No.

保守点検・修理 報告書

発行日 平成27年7月21日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	300313
作業年月日	平成27年7月21日		作業時間:	1.5 Hr
顧客名	小林 川口		TEL:	0827-23-5881
所在地	山口県岩国市山崎町1-11-23		担当	担当
販売店	石川 工業		担当	木村
納入年月日	平成26年7月10日	保証期間	内 外	付属品
作業区分	保守点検	総合点検	年 / 回目	定期点検シール記入
出張・引取	修理	□		修理表示貼付

不具合状況、依頼内容、異常履歴
定期保守点検 10日
臭気発生なし

不具合原因、作業内容

点検項目		結果	殺菌槽 LED	結果
フタロック	正常	OK	エアライン	正常
酸素ライン	正常	OK	オゾン水濃度計動作	正常
アルコールライン	正常	OK	排水栓、排水ライン	正常
オゾンセンサ	正常	OK	細管送水ライン	正常
給水ライン	正常	OK	排気ライン	正常
濃度計流量	正常	OK	オゾン濃度	正常
水位センサー	正常	OK	異常音、振動	正常
水漏れ確認	正常	OK	電源コード	正常
清掃	正常	OK	殺菌チューブ類	正常
トレー	正常	OK		正常
殺菌槽コネクタ	正常	OK		正常

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

大坂エレクトロニクス株式会社 岩国支店 2015.7.21

装置情報	交換後運転回数:	106	更新 (リフト) 実施:	未実施	殺菌+7M:	105
	リークチェック:	108	自己洗浄:	15	7Mコイル単独:	
					エア単独:	

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
定期点検シート		OK	1			OK	
		OK				OK	
		OK				OK	
		OK				OK	
		OK				OK	
		OK				OK	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

27年 7月 21日
小松 工業株式会社 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者

作業者

木村