

管理 No.

発行日 平成27年8月10日

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100782
作業年月日	平成27年8月10日		作業時間:	1
顧客名	札幌711-n7		TEL:	0827-21-0100
所在地	北海道国平市新井2-6-1 海井区緑が丘		担当	杉中
販売店			担当	杉中
納入年月日	平成27年6月26日	保証期間	内	外
作業区分	保守点検	総合点検	年	回目
出張・引取	修理	口	定期点検シール記入	口
			修理表示貼付	口

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期点検2年目 特記事項なし

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロツク	正常	口	殺菌槽 LED	正常	口
酸素ライオン	正常	口	エアライン	正常	口
アルコールライン	正常	口	オゾン水濃度計動作	正常	口
オゾンセンサ	正常	口	排水栓、排水ライン	正常	口
給水ライン	正常	口	細管送水ライン	正常	口
濃度計流量	正常	口	排気ライン	正常	口
水位センサー	正常	口	オゾン濃度	正常	口
水漏れ確認	正常	口	異常音、振動	正常	口
清掃	正常	口	電源コード	正常	口
トレー	正常	口	殺菌チューブ類	正常	口
殺菌槽コネクタ	正常	口			

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

特記事項なし、タンク内は2週間使用済み。
お引取りして頂戴。

装置情報	交換後運転回数:	574	更新 (リット)	実施	未実施	殺菌:	81	殺菌+7L:	867
	リークチェック:		自己洗浄:	259		7L単独:	2	エア単独:	

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
交換部品		口	1			口	
		口				口	
		口				口	
		口				口	
		口				口	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

27年8月10日
新鋭工業株式会社 代表取締役 杉中

修理業者

新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者

作業者

杉中