

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27 年 9 月 14 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	100796
作業年月日	平成 27 年 9 月 14 日	作業時間:	1.5 Hr
顧客名	新田医院	TEL:	0833-72-5700
所在地	山口県光市中央3-2-26	担当	様
販売店	新田医院(株)	担当	92回 様
納入年月日	平成 13 年 8 月 23 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2 年 2 回目	定期点検シール記入	☐
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

特になし、定期交換なし

不具合原因、作業内容

特になし、定期交換なし

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.7 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に異状なし、定期交換部品交換

27年 9月14日にご使用頂いており、おかげさまで

装置 情報	交換後運転回数:	307	更新 (リット) 実施・未実施	殺菌: 544	殺菌+7L:
	リークチェック:		自己洗浄:	7L単独: 214	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
定期交換ネット		☒	1式			☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27 年 9 月 14 日

ご署名

西田 恵美



修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者

作業者

井田