

新鋭工業(株) 井田 宛

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26 年 9 月 9 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 300360
作業年月日	平成 26 年 9 月 9 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	井田 宛		TEL: 0839-27-2800
所在地	山口県大内市 385		担当 様
販売店	特殊ガス		担当 井田 様
納入年月日	平成 14 年 8 月 25 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 / 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

特になし

不具合原因、作業内容

特になし

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.7 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☐ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題はありませんでした。井田 様へお電話にて使用状況を確認し、ありがとうございました。

装置情報	交換後運転回数: 309	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 82	殺菌+7L: 27
	リークチェック: 281	自己洗浄: 135	アルコール単独: 2	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
殺菌槽カバー		☒	1式			☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27 年 9 月 9 日

ご署名 林 美由紀 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中 4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者