

管理 No. _____

発行日 平成27年10月7日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000				製造番号:	309443
作業年月日	平成27年10月7日	作業時間:			Hi	
顧客名	国澤医院				TEL:	
所在地	防府市西仁井今2-10-1				担当	様
販売店	TSC767				担当	様
納入年月日	平成27年11月28日	保証期間	内	外	付属品	
作業区分	保守点検	総合点検	年	回目	定期点検より記入	
出張・引取	修理				修理表示貼付	

不具合状況、依頼内容、異常履歴		定期保守計画(実施)	
不具合原因、作業内容		h	
点検項目			
フタロツク	正常	OK	
酸素ライオン	正常	OK	
アルコールライオン	正常	OK	
オゾンセンサ	正常	OK	
給水ライオン	正常	OK	
濃度計流量	正常	OK	
水位センサ	正常	OK	
水漏れ確認	正常	OK	
清掃	正常	OK	清掃 OK
トレー	正常	OK	
殺菌槽コネクタ	正常	OK	
殺菌槽 LED	正常	OK	
エアライオン	正常	OK	
オゾン水濃度計動作	正常	OK	バム数
排水栓、排水ライオン	正常	OK	
細管送水ライオン	正常	OK	
排気ライオン	正常	OK	
オゾン濃度	正常	OK	履歴 0.7 ppm
異常音、振動	正常	OK	
電源コード	正常	OK	
殺菌チューブ類	正常	OK	
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			
特に異常ありなし。			

装置情報	交換後運転回数:	更新 (リフト) 実施	殺菌:	殺菌+TH:
	リークチェック:	自己洗浄:	7L/1分単独:	エア単独:
交換部品名称		部品コード	交換	数量
交換部品名称		部品コード	交換	数量

お客様ご確認署名欄

内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

427 年 10 月 7 日

周澤 庄

ご署名

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
	712