

保守点検・修理 報告書

管理 No. _____
発行日 平成 27 年 10 月 9 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000			製造番号:	300385
作業年月日	平成 27 年 10 月 9 日			作業時間:	1
顧客名	高松通リクリニック 様			TEL:	0823-20-0777
所在地	高松市中宮原1丁目3-14			担当	担当 様
販売店	宮本 741000 大阪 大阪			担当	担当 様
納入年月日	平成 26 年 9 月 30 日	保証期間	内 1 年 外 1 年	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検	☐	1 年 / 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検

不具合原因、作業内容

定期保守点検 部品交換

点検項目

フタロツク	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライオン	正常 ☒	エアライオン	正常 ☒
アルコールライオン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ 圧力数 552
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライオン	正常 ☒
給水ライオン	正常 ☒	細管送水ライオン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライオン	正常 ☒
水位センサ	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 PPM
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数:	161	更新 (Y/N) (実施) ・ 未実施	殺菌:	144	殺菌+7%:	17
	リークチェック:	1	自己洗浄:	0	7%単独:	1	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
交換部品交換済		☒	1			☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認事項

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

T737-0024 呉市宮原1丁目3-14
医療法人社団 年衛会 宮原クリニック
ご署名
TEL 0823-20-0777

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
	様