

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27 年 10 月 2 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	300390	
作業年月日	平成 27 年 10 月 2 日		作業時間	1 Hr	
顧客名	岸越 医院		TEL	0823-21-7627	
所在地	広島県広島市海浜 2丁目 16-12		担当	様	
販売店	富士ヘルメックス医療(株)		担当	様	
納入年月日	平成 26 年 8 月 22 日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 年 / 回目		定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検

不具合原因、作業内容

保守点検部品の交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 468
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

不変 タレイに使用していたためです。有難うございます。

装置情報	交換後運転回数: 135	更新(リセット)実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 2	殺菌+7L: 135
	リークチェック: 1	自己洗浄: 129	7L単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
保守点検パーツ		☒	1			☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

岸越健太郎



修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中 4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
	岸越