

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年11月24日

販売名	オゾン水内視鏡設備機 OED-1000			製造番号:	300304
作業年月日	平成27年11月24日			作業時間:	1
顧客名	鴻城医院			TEL:	
所在地	山口県萩市1-18-1			担当	佐々木 辰
販売店	萩市 2411-1111			担当	佐々木 辰
納入年月日	平成27年11月10日	保証期間	内 外	付属品	
作業区分	保守点検	総合点検	年 回目	定期点検シール記入	
出張・引取	修理			修理表示貼付	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

特になし。定期点検終了。交換

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロツク	正常	点検	設備LED	正常
酸素ライン	正常	点検	エアライン	正常
アルコールライン	正常	点検	オゾン水温度計動作	正常
オゾンセンサ	正常	点検	排水栓、排水ライン	正常
給水ライン	正常	点検	細管送水ライン	正常
温度計流量	正常	点検	排気ライン	正常
水位センサ	正常	点検	オゾン濃度	正常
水漏れ確認	正常	点検	異常音、振動	正常
清掃	正常	点検	電源コード	正常
トレー	正常	点検	設備チューブ類	正常
殺菌槽コネクタ	正常	点検		正常

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

オゾン発生機・水漏れ確認・清掃・殺菌槽点検完了。異常なし。

装置情報	交換後運転回数: 314	更新 (リセット) 実施: 未実施	殺菌: 59	殺菌+77h: 252
	リークチェック: 22	自己洗浄: 239	77h-1単独:	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
殺菌槽		点検	12			点検	
		点検				点検	
		点検				点検	
		点検				点検	
		点検				点検	
		点検				点検	
		点検				点検	

お客様ご確認番号欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

27.11.24 日

ご署名

鴻城医院



修理業者

新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36

TEL: 082-275-0740

責任技術者

作業者

#12