

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年12月16日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	300113
作業年月日	平成27年12月16日	作業時間:	15	hr
顧客名	小田 栄子様		TEL:	08205-2-0756
所在地	広島県広島市西区栗原532-1		担当	担当
販売店	新鋭工業株式会社 広島支店		担当	花田
納入年月日	平成25年11月30日	保証期間	内	外
作業区分	保守点検	総合点検	年	回目
出張・引取	修理	修理	定期点検・リ配入	付属品
修理表示貼付				

不具合状況、依頼内容、異常履歴 あり

不具合原因、作業内容 あり

点検項目				
フタロック	正常	殺菌槽 LED	正常	
酸素ライオン	正常	エアライオン	正常	
アルコールライオン	正常	オゾン水濃度計動作	正常	パルス数
オゾンセンサ	正常	排水栓、排水ライオン	正常	
給水ライオン	正常	細管送水ライオン	正常	
濃度計流量	正常	排気ライオン	正常	
水位センサ	正常	オゾン濃度	正常	0.1 Ppm
水漏れ確認	正常	異常音、振動	正常	
清掃	正常	電源コード	正常	
トレー	正常	殺菌チューブ類	正常	
殺菌槽コネクタ	正常		正常	
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項				

整備情報	交換後運転回数:	更新 (リフト) 実施・未実施	殺菌: 12	殺菌+7分: 58
	リークチェック:	自己洗浄:	7分単独:	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾンポンプ		あり	1台			あり	1台
		あり	1台			あり	1台
		あり	1台			あり	1台
		あり	1台			あり	1台

お客様ご確認事項
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

27年12月16日
新鋭工業株式会社 広島支店
花田 明美 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区栗原中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者