

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27 年 9 月 2 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 300363
作業年月日	平成 27 年 9 月 2 日		作業時間: 1 Hr
顧客名	津丸内科医院 様		TEL: 082-888-4561
所在地	広島市安芸区矢野西 4-1-17		担当 様
販売店	(有) 平原商会		担当 西川 様
納入年月日	平成 26 年 9 月 8 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検バ。7 交換 (19日)

不具合原因、作業内容

定期保守点検バ。7 交換 (19日)

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バ。7 数 90%
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 4.3 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒ 0.69
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

入庫 2015 年 9 月 2 日 使用 11:15 まで あり。 有難うございました。

装置情報	交換後運転回数: 322	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 87	殺菌+7L: 235
	リークチェック: 0	自己洗浄: 158	7L単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
定期保守バ。7		☒	1			☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2015 年 9 月 2 日

ご署名 津丸 周之



修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中 4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
	植