

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成28年 / 月 8 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000			製造番号:	300442
作業年月日	平成 28 年	1 月	8 日	作業時間:	1
顧客名	おいら内科・循環器科			TEL:	082-815-3678
所在地	広島市安佐北区可部 5-4-24			担当	担当
販売店	吉岡			担当	吉岡
納入年月日	平成 27 年	1 月	23 日	保証期間	内 1 年 外 1 年
作業区分	保守点検	☒	総合点検	☐	定期点検より記入、 修理表示貼付 ☐
出張・引取	修理	☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期メンテナンス

不具合原因、作業内容

定期メンテナンスの交換

点検項目

フタロツク	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライオン	正常 ☒	エアライオン	正常 ☒
アルコールライオン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パパ数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライオン	正常 ☒
給水ライオン	正常 ☒	細管送水ライオン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライオン	正常 ☒
水位センサ	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

※排水の交換のため、水々 15min-20分程度の水交換が必要。また、水々 15min-20分程度の水交換が必要。

装置情報	交換後運転回数:	371	更新 (リセッティング) 実施:	未実施	殺菌槽 + 777:	877
	リークチェック:	0	自己洗浄:	42	777-1 単独:	0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
定期メンテナンス		☒	1			☒	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認事項

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

28 年 / 月 8 日

ご署名

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中 4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者

作業者



植