

管理 No.

発行日 平成27年10月30日

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号: 300388
作業年月日	平成27年10月30日	作業時間: HT
顧客名	西村内科 772,7	TEL: 082-242-0118
所在地	広島県広島市中区袋町5-38 大中ビル4F	担当
販売店	高松 1ビル+5ビル	担当 川崎
納入年月日	平成26年9月26日	保証期間 内 外 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☒ 1年 1回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検

不具合原因、作業内容

定期保守点検部品の交換

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ 1.62数 488
オゾンセンサー	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 1.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			
本機 2014.10.26 使用 11.12.26 有難うございます			

装置情報	交換後運転回数: 308	更新 (Y/N) (実施) 未実施	殺菌: 96	殺菌+TM: 212
	リークチェック: 0	自己洗浄: 210	TM-JL単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
殺菌槽部品 - 1枚		☒	1			☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

27年10月30日

ご署名 西村正二

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者

作業者

印

印