

保守点検・修理 報告書

管理 No.
発行日 平成 27 年 11 月 12 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	300440
作業年月日	平成 27 年 11 月 12 日	作業時間:	1.5	hr
顧客名	代官 匠医科		TEL:	0838-25-7885
所在地	山口県宇布岐町 305-3		担当	秦
販売店	山形 274 EMI-		担当	斎藤
納入年月日	平成 25 年 11 月 26 日	保証期間	内 1 年 外 0 年	付属品
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期点検 1 年目。修理要あり

不具合原因、作業内容

1

点検項目

フタロツク	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライオン	正常 ☒	エアライオン	正常 ☒
アルコールライオン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス散
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライオン	正常 ☒
給水ライオン	正常 ☒	細管送水ライオン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライオン	正常 ☒
水位センサ	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

ファストポイントで使用するオイルあり、オイルビーズも、修理要あり

装置情報	交換後運転回数:	105 (更新 (リセット) 実施 ・ 未実施)	殺菌: 1617	殺菌+7W:
	リークチェック:	自己洗浄: 35	7W-1 単位:	エア単位:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
定期交換フィルタ		☒	1 個			☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認事項欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

11 月 12 日

ご署名 花 宮 秀 明

修理業者

新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中 4-10-36

TEL: 082-275-0740

責任技術者	井田	作業者	井田
-------	----	-----	----