

新鋭工業(株) 井田 完

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年10月6日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:
作業年月日	平成27年10月6日	作業時間: 1.5 Hr
顧客名	秀海医院様	TEL:
所在地	山口県下松市生野西1-5-17	担当 様
販売店	TS 7177411	担当 様
納入年月日	平成26年10月1日	保証期間 内 ☐ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期点検 1年目

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水温度計動作	正常 ☒ バルブ数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.7 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

特に問題はありません。

大変喜んでご利用頂いております。ありがとうございました。

装置情報	交換後運転回数: 98 (更新) (リセット) 実施・未実施	殺菌: 12	殺菌+7L: 186
	リークチェック: 3	自己洗浄: 1	7L-1L単独: 0
			エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
交換部品名		☐	1/2			☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27年10月6日

ご署名 秀海医院 井田 完 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者 作業者

井田