

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27 年 11 月 24 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000			製造番号: 300111
作業年月日	平成 27 年 11 月 24 日			作業時間: 1
顧客名	ヒロシマ平松病院 様			TEL: 082-256-3650
所在地	広島市南区北堀水町 11-27			担当
販売店				担当
納入年月日	平成 25 年 12 月 29 日	保証期間	内 〇 外 〇	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検	☐	年 回 目
出張・引取	修 理 ☐	定期点検ジョル配入 ☐		
修理表示貼付 ☐				

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期 225 点検

不具合原因、作業内容

定期 225 点検交換、7209-交換

点検項目

フタロツク	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ バム数
オゾンセンサ	正常 ☐	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☐
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

交換部品使用 11/24 22:00 終了

整備情報	交換後運転回数: 272	更新 (Yell) 交換・未実施	殺菌: 174	殺菌+7h: 411
	リークチェック: 0	自己洗浄: 106	750ml 単独: 2	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
殺菌槽 LED	0	☒	1			☐	
アルコールライン	0	☒	1			☐	
オゾンセンサ	0	☐				☐	
給水ライン	0	☐				☐	
濃度計流量	0	☐				☐	
水位センサー	0	☐				☐	
水漏れ確認	0	☐				☐	
清掃	0	☐				☐	
トレー	0	☐				☐	
殺菌槽コネクタ	0	☐				☐	

お客様ご確認事項欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

1127 年 11 月 24 日

ご署名 木野下 昌子



修理業者

新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36

TEL: 082-275-0740

責任技術者

作業者

M0
AE