

管理 No.

発行日 平成27年 8月 7日

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	300359
作業年月日	平成27年 8月 7日		作業時間:	1.5 Hr
顧客名	森山 病院		TEL:	0832-31-0781
所在地	山口県下関市宮田町2-8-20		担当	様
販売店	株式会社 田中精栄		担当	佐藤 様
納入年月日	平成26年 8月 7日	保証期間	内 外	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検スケジュール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守計画、特に異常なし

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロツク	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライオン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

特に異常なし。TUVN ERMに使用されておらず。新しいものに交換済み。

装置情報	交換後運転回数:	26	更新 (Y/N) 実施	・未実施	殺菌:	2	殺菌+7L:	24
	リークチェック:	23	自己洗浄:	18	7L単独:	0	エア単独:	0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
定期保守キット		☒	12			☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

27年 8月 7日

ご署名 田中 精栄

田中

修理業者

新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36

TEL: 082-275-0740

責任技術者

作業者

井田