

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年 2月16日

販売名	オゾン水内殺菌殺菌機 OED-1000			製造番号:	ba062
作業年月日	平成27年 2月 16日			作業時間:	15
顧客名	みおちひろニイ			TEL:	0839-33-1970
所在地	山口県山口市大田町143-2			担当	
販売店	福岡県福岡市東区			担当	石川
納入年月日	平成27年 12月 3日	保証期間	内 〇 外 〇	付属品	
作業区分	保守点検 〇	総合点検 〇	年 回目	定期点検への記入	〇
出張・引取	修 理 〇	修理指示貼付 〇			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

特になし(定期点検)

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサ	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 〇 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌デューフ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項 異音あり(排水ライン内)、
Dr. Etch (排水ライン) 0.117交換, 排水ライン(本体等)

装置情報	交換後運転回数:	240	更新(リフト) 実施	・ 未実施	殺菌: 146	殺菌+776:	1186
	リークチェック:	〇	自己洗浄:	15	776-1000単位:		エア単位:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
全機交換		☒	1			☒	
LED-0001		☒	1			☒	
給水ライン		☒	1			☒	
(本体等)		☒				☒	

お客様ご確認番号欄

・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・ 本点検によって知り得た個人情報類は、他の目的では使用いたしません。

平成27年 2月 16日
ご署名 石川 川一 家

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
	石川