

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成28年4月25日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	300545
作業年月日	平成28年4月25日	作業時間:	1 Hr
顧客名	みおこの多摩新	TEL:	083-922-0299
所在地	山口県防府市4-4	担当	様
販売店	アイエスアルファ(株)	担当	夏島 様
納入年月日	平成27年4月16日	保証期間	内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1年/回目	定期点検シール記入	☐
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
定期保守	
不具合原因、作業内容	
定期保守	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水温度計動作 正常 ☒ バルブ数 55
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.7 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	正常 ☐
作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	
殺菌槽に異音あり バルブの調整に使用しておりました。ありがとうございます。	

装置情報	交換後運転回数: 263	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 47	殺菌+7L: 26
	リークチェック: 254	自己洗浄:	7Lコル単独:	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
定期保守料		☒	1			☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

28年 4月 25日
吉兼 隆大 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者

作業者

井田