

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28 年 4 月 25 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	300529
作業年月日	平成 28 年 4 月 25 日	作業時間:	15 Hr
顧客名	鼓ヶ浦製鉄学園	TEL:	0834-29-1430
所在地	山口県周南市久米752-4	担当	江田 矢栄 様
販売店	(株)新鋭工業	担当	嶋村 様
納入年月日	平成 28 年 4 月 13 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ / 年 / 回目	定期点検シール記入	☐
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守(異音が工事があった。)

不具合原因、作業内容

定期保守

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 340
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☐
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☐
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☐
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☐
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☐
トレイ	正常 ☐	殺菌チューブ類	正常 ☐
殺菌槽コネクタ	正常 ☐		正常 ☐

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項 4月25日 異音はなし。昨日の異常が1分間ありましたが、

ファインエレクトロニクスにて修理済みです。ありがとうございます。

装置情報	交換後運転回数:	307	更新(リセット)実施・未実施	更新 ☒	殺菌:	189	殺菌+7L:	118
	リークチェック:		自己洗浄:	165	7Lコル単独:		エア単独:	

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
殺菌槽コネクタ		☒	1			☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

平成 28 年 4 月 25 日

ご署名 松下 弘美

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
	井田