

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 □ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒			製造番号：300187
作業年月日	平成 28 年 3 月 29 日			作業時間：1 Hr
顧客名	なかにし 992,7			TEL: 082-922-2151
所在地	広島市佐伯区志見1-2-33			ご担当 様
販売店				ご担当 様
納入年月日	平成 26 年 3 月 3 日	保証期間 内 □ 外 ☒	定期点検ｼｰﾙ記入 □	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 □	2 年 2 回目	修理表示貼付 □
出張・引取	修理 □	点検のみ □	その他 □	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期メンテナンス

不具合原因、作業内容

保守点検部品の交換

点検項目		
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バリ数 629
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺ケーブル 正常 ☒
	☐	☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

大家 室に使用のため、有難うございます。

装置情報	交換後運転回数：	更新 (リットル) 実施	殺菌/消毒：	殺菌/消毒+7L: 202
	リークチェック：	自己洗浄：	7L単独：	エア単独：
交換部品名称	部品コード	交換	数量	
オゾン分解触媒		☒	1	
排水栓		☒	1	
オゾン水濃度計		☒	1	
オゾン水濃度計用ケーブル		☒	1	
オゾンセンサー		☒	1	
交換部品名称	部品コード	交換	数量	
吸盤		☐		
接続コネクタ：水槽側		☒	2	
接続コネクタ：チューブ側		☒	2	
		☐		
		☐		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

28 年 3 月 29 日

ご署名

永島 潤

永島 潤

修理業者

新鋭工業 株式会社 広島支店

広島県広島市西区庚午中4-10-36

TEL：082-275-0740

責任技術者

作業者