

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 28 年 4 月 21 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号	300507
作業年月日	平成 28 年 4 月 21 日		作業時間	1.5 Hr
顧客名	防府リハビリテーション病院 様		TEL	0835-32-1777
所在地	山口県防府市大字台道1634-1		ご担当	様
販売店	エーエスアルファ様		ご担当	永井 様
納入年月日	平成 27 年 3 月 31 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐	1 年 / 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検

不具合原因、作業内容

定期保守点検

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 350
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☐
清掃	正常	☒ 清掃 ☒	電源コード	正常	☐
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☐
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☐
		☐			☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に異常ございません。太い管路に使用してあります。
ありがとうございます。

装置 情報	交換後運転回数	300	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒	2	殺菌/消毒+アル	298
	リークチェック	183	自己洗浄	4	アルコール単独		エア単独

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

28 年 4 月 21 日

ご署名

名和田

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL：082-275-0740

責任技術者

作業者

井田