

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28 年 5 月 11 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	10785
作業年月日	平成 28 年 5 月 11 日		作業時間:	1 Hr
顧客名	豊北病院		TEL:	083-785-0221
所在地	山口県下関市豊北町大字栗野2397		担当	様
販売店	海井医療器具有限(株)		担当	様
納入年月日	平成 13 年 8 月 2 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検 1.7 の実施

※ (作業後に液晶パネル故障のため交換をいたしました)

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 5%
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

お問い合わせに迅速に対応していただき、ありがとうございます。
特に早水はありがとうございました。

装置 情報	交換後運転回数:	169	更新 (リセット) 実施 ・ 未実施	殺菌:	殺菌+アル:
	リークチェック:		自己洗浄:	アルコール単独:	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
定期保守 1.7		☒	1			☐	
液晶パネル※		☒	1			☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

豊北病院

ご署名 理事長 入船龍也

責任技術者 作業者

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中 4-10-36
TEL: 082-275-0740

押田