

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 28 年 6 月 17 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号：100648
作業年月日	平成 28 年 6 月 17 日	作業時間：1.5 Hr
顧客名	水入クリニック様	TEL：082-962-0216
所在地	広島市東区牛田早稲田1-23-8	ご担当 様
販売店	新鋭工業株式会社	ご担当 淳水 様
納入年月日	平成 15 年 8 月 9 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守 1 回目

不具合原因、作業内容

特に異常ありません。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ハル数 438
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に異常ありません。たいへんご利用ありがとうございます。ありがとうございます。

装置情報	交換後運転回数：38	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒：22	殺菌/消毒+7L：441
	リークチェック：2	自己洗浄：382	アルコール単独：	エア単独：

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☐	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☐	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H 28 年 6 月 18 日

〒732-0062 広島市東区牛田早稲田1-23-8

水入クリニック

ご署名

院長 水入 寛 印

TEL 082-962-0216 FAX 082-962-0587

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL：082-275-0740

井田