

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 28 年 6 月 27 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号：300038
作業年月日	平成 28 年 6 月 27 日		作業時間：1.5 Hr
顧客名	自医院		TEL：0823-56-0508
所在地	広島県広島市西区庚午4-10-36		ご担当 様
販売店	平田商会		ご担当 様
納入年月日	平成 25 年 6 月 14 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

トレにエビがおります。他は特に異常はありません。

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☐	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 502
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特記事項
特に異常はごちゅうせいが、トレにエビがおりています。

装置 情報	交換後運転回数：267	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒：356	殺菌/消毒+7L：749
	リークチェック：3	自己洗浄：535	アルコール単独：2	エア単独：1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒		吸盤		☒	
排水栓		☒		接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒		接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒				☐	
オゾンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

H28 年 6 月 27 日

ご署名

平田 孝利

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午4-10-36
TEL：082-275-0740

責任技術者 作業者

井田