

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 28 年 10 月 18 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300160
作業年月日	平成 28 年 10 月 18 日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	山内病院 様		TEL： 0898-32-3000
所在地	愛媛県今治市片山町3-1-40		ご担当 岡村 様
販売店	株式会社アイコーメディカル 様		ご担当 山本専務 様
納入年月日	平成 25 年 12 月 9 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 764
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.7 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒ 14726
殺菌槽コネクタ	正常 ☒ 764	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒ 764
☐		☐	
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
殺菌槽コネクタ 2ヶ所部は、交換済みです その他は問題ありません			

装置 情報	交換後運転回数： 484	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	殺菌/消毒： 573	殺菌/消毒+7L： 786
	リークチェック： 1	自己洗浄： 651	アルコール単独： 0	エア単独： 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	年 月 日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	ご署名 岡村 梨枝 

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL：082-275-0740

責任技術者	作業者