

のてふしニ、7

御中

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
機械事業本部

点検担当者 新設保研 大島 友彦 様

点検年月日	29 年 1 月 27 日	機種名	ONW-10	製造機番	001818
設置場所	山形県下郷市中央町21-3 サ.工.周南4F	TEL	0833-45-2400		
納入時期	21 年 7 月 30 日	使用回数		御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度:	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度: 94 %	流量: L/min 圧力: MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☐	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	高圧フルウ コネクター (10ヶ) 無くなっている。
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

29 年 1 月 27 日

ご署名 野田



※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。