

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成29年 8月 25日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：300185
作業年月日	平成 29 年 8 月 25 日		作業時間：1.5 Hr
顧客名	藤井 循環器内科 様		TEL：082-252-0133
所在地	広島市南区宇品神田 2-14-24		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	平成 26 年 1 月 17 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張/引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

H29年度定期メンテナンス実施

点検項目

フタロック	正常 ☒		殺菌槽 LED	正常 ☒	
酸素ライン	正常 ☒	298	エアライン	正常 ☒	32~33
アルコールライン	正常 ☒		オゾン水濃度計動作	正常 ☒	バルブ数 428
オゾンセンサ	正常 ☒		排水栓、排水ライン	正常 ☒	
給水ライン	正常 ☒	水温 33℃	細管送水ライン	正常 ☒	
濃度計流量	正常 ☒		排気ライン	正常 ☒	
水位センサー	正常 ☒		オゾン濃度	正常 ☒	履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常 ☒		異常音、振動	正常 ☐	
清掃	正常 ☒	清掃 ☐	電源コード	正常 ☒	
トレイ	正常 ☒		殺菌チューブ類	正常 ☒	
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		マニホールド周辺チューブ	正常 ☒	
	☐			☐	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題ありません。

装置 情報	交換後運転回数：890	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	殺菌/消毒：1836	殺菌/消毒+アル：0
	リークチェック：0	自己洗浄：436	アルコール単独：0	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☐	1	接続コネクタ；水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

29 年 8 月 25 日

ご署名

藤井 隆典

藤井

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL：082-275-0740

責任技術者	作業者
増田	藤田