

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 27 年 11 月 15 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号：100256
作業年月日	平成 27 年 11 月 15 日		作業時間：1.5 Hr
顧客名	内田内科消化器科 様		TEL：
所在地	山口県宇部市京橋 2-5-26		ご担当 様
販売店	(有) 新和医療器械		ご担当 磯部社長 様
納入年月日	平成 23 年 6 月 22 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
液晶パネル不具合	
不具合原因、作業内容	
液晶パネル交換(無償)	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 645
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	
その他異常なし	

装置情報	交換後運転回数：257	更新(リセット)実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒：2783	殺菌/消毒+7L：1046
	リークチェック：4	自己洗浄：1046	7Lコル単独：2	エア単独：8

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☐		吸盤		☐	
排水栓		☐		接続コネクタ：水槽側		☐	
ポン水濃度計		☐		接続コネクタ：チューブ側		☐	
ポン水濃度計用フィルタ		☐		液晶パネル		☒	1
オゾンセンサー		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2017 年 11 月 15 日

ご署名 理事長 内田悦彦

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL：082-275-0740

責任技術者	作業者
	