

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20171213
発行日：平成 29年 12月 13 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号： 100313
作業年月日	平成 29 年 12 月 13 日		作業時間： Hr
顧客名	庄原市口和診療所 様		TEL： 0824-87-2437
所在地	広島県庄原市口和町大月564-11		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	平成 23 年 10 月 18 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☒		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
タッチパネル 故障 (S/N: 087374 H011436)			
不具合原因、作業内容			
現在は生産終了のため、カラータッチパネルに交換しました。			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ ボンパ 10MPa	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☐ 未実施	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ パル数 90
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.77 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☐ 3-スなし
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☐ 未実施
殺菌槽コネクタ	正常 ☒ 旧型	マニホールド周辺チューブ	正常 ☐ 未実施
	☐		☐
作業結果 (完了)、暫定処理など、連絡事項、特記事項			
保守点検をお願いします。(今回は修理のみ実施しました)			

装置 情報	交換後運転回数： 1	更新(リセット)実施・未実施	殺菌/消毒： 1	殺菌/消毒+アル： 0
	リークチェック： 1	自己洗浄： 1	アルコール単独： 0	エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐		吸盤		☐	
排水栓		☐		接続コネクタ; 水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☐		接続コネクタ; チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☐		タッチパネル		☒	1
オゾンセンサー		☐				☐	

お客様ご確認署名欄	29 年 12 月 13 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 渡辺 昭史	印

修理業者 株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シバウラ)
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL:086-944-6528

責任技術者	作業者
中 澤 17.12.13	中 澤 17.12.13