

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成30年 4 月 13 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 300544
作業年月日	平成 30 年 4 月 13 日	作業時間： 1.5 Hr
顧客名	古江駅前内科医院 様	TEL： 082-273-1211
所在地	広島県広島市西区古江新町3-7 新本ビル2F	ご担当 様
販売店	藤井医療器株式会社 様	ご担当 深水 様
納入年月日	平成 27 年 4 月 20 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3 年 3 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・保守点検

・給排水圧力不足。(出るが圧力が低い)
・CF水が残り残る。

不具合原因、作業内容

・CF水残りが多い。
・後日(CF用)キャップを取り付けて試運転

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 350
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

・水圧は問題なし
・キャップ交換
・30日に使用して頂く予定です。

装置	交換後運転回数： 625 更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 853	殺菌/消毒+7L： 1280
情報	リークチェック： 0 自己洗浄： 743	アルコール単独： /	エア単独： 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/	吸盤		☒	3
排水栓		☒	/	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	/	接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	/	排水フィルタ		☒	/
オゾンセンサー		☒	/			☒	/

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

30 年 4 月 13 日

ご署名

高田俊介

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL：082-275-0740

責任技術者

作業者

増原

松本