

保守点検・修理 報告書

発行日：平成 30 年 1 月 24 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号：
作業年月日	平成 30 年 1 月 24 日	作業時間： 1 Hr
顧客名	生協宇摩新橋所 様	TEL: 0896-25-0114
所在地		ご担当 様
販売店	高松市西条 (株)	ご担当 毛利 様
納入年月日	平成 27 年 2 月 9 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

消毒チューブコネクタ-破損

不具合原因、作業内容

下記コネクタ-交換.

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☐	エアライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ バルブ数
オゾンセンサ	正常 ☐	排水栓、排水ライン	正常 ☐
給水ライン	正常 ☐	細管送水ライン	正常 ☐
濃度計流量	正常 ☐	排気ライン	正常 ☐
水位センサー	正常 ☐	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☐ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☐
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

コネクタ-交換 動作確認をしております。

装置情報	交換後運転回数： 188	更新（リセット）実施・未実施 ☒	殺菌/消毒： 711	殺菌/消毒+アル： 308
	リークチェック： 0	自己洗浄： 164	アルコール単独： 7	エア単独： 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ワゴン分解触媒		☐		吸盤		☐	
排水栓		☐		接続コネクタ：水槽側		☒	1
ワゴン水濃度計		☐		接続コネクタ：チューブ側		☒	2
ワゴン水濃度計用フィルタ		☐				☐	
オゾンセンサー		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

鈴木

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者

作業者

増原