

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成30年4月27日

|       |                                                                                                                            |                                                                       |                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>                      |                                                                       | 製造番号：300110       |
| 作業年月日 | 平成30年4月27日                                                                                                                 |                                                                       | 作業時間：1.5 Hr       |
| 顧客名   | わたぬま フリニョ 様                                                                                                                |                                                                       | TEL: 0831-25-2020 |
| 所在地   | 山形県新庄市東浜町53                                                                                                                |                                                                       | ご担当 様             |
| 販売店   | (有) ヤマフナエムシー                                                                                                               |                                                                       | ご担当 齊藤 様          |
| 納入年月日 | 平成25年10月18日                                                                                                                | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 5年 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                       |                   |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>     |                                                                       |                   |

|                           |                                                                               |              |                                                    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴           |                                                                               |              |                                                    |
| 保守点検                      |                                                                               |              |                                                    |
| 不具合原因、作業内容                |                                                                               |              |                                                    |
| 保守部品の交換                   |                                                                               |              |                                                    |
| 点検項目                      |                                                                               |              |                                                    |
| フタロック                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌槽 LED      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 295                                    | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 349    |
| オゾンセンサ                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.12 ppm |
| 水漏れ確認                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃                        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ                       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ                   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 |                                                                               |              |                                                    |
| 特に異常なし                    |                                                                               |              |                                                    |

|      |            |                                                     |           |            |
|------|------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数：78 | 更新（リセット） <input checked="" type="checkbox"/> 実施・未実施 | 殺菌/消毒：795 | 殺菌/消毒+7L：0 |
|      | リークチェック：1  | 自己洗浄：606                                            | 7L単独：0    | エア単独：0     |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤           |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ；水槽側   |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ；チューブ側 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 3Lユニット 70    |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |

|                                                                       |  |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|
| お客様ご確認署名欄                                                             |  | 年 | 月 | 日 |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。<br>・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。 |  |   |   |   |
| ご署名                                                                   |  |   | 印 |   |

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店  
 広島県広島市西区庚午中4-10-36  
 TEL：082-275-0740

|       |     |
|-------|-----|
| 責任技術者 | 作業者 |
| 鶴原    | 北村  |