

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 30 年 3 月 14 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： <u>2E-06</u> <u>300822</u>
作業年月日	平成 30 年 3 月 16 日		作業時間： <u>1</u> Hr
顧客名	吉野内科 様	TEL： 089-979-5123	
所在地	松山市平田町19-2		ご担当 様
販売店	大和酸素工業株式会社		ご担当 仙波 様
納入年月日	平成 28 年 3 月 29 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
定期保守点検作業			
不具合原因、作業内容			
定期部品交換等			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 4/6
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
□		□	
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常ありませんでした。大変きれいに使用頂きありがとうございます。			

装置 情報	交換後運転回数： <u>241</u>	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： <u>115</u>	殺菌/消毒+7L： <u>363</u>
	リークチェック： <u>468</u>	自己洗浄： <u>312</u>	アルコール単独： <u>/</u>	エア単独： <u>/</u>

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/	吸盤		☒	3
排水栓		☒	/	接続コネクタ；水槽側		☒	/
オゾン水濃度計		☒	/	接続コネクタ；チューブ側		☒	/
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	/			☐	
オゾンセンサー		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄	年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 <u>池田 真佐子</u>	印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL：082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	増原