

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号:	300853
作業年月日	2018 年 7 月 3 日		作業時間:	1.0 Hr
顧客名	木村医院 様		TEL:	0827-52-2302
所在地	山口県玖珂郡和木町和木3-1-12		ご担当	様
販売店	フジフィルムメディカル株式会社 様		ご担当	澤久 様
納入年月日	2016 年 7 月 15 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2 年 2 回目 定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
・保守点検 急い. 洗浄-工程 実施 分解工程 有 バルブ- 急	
不具合原因、作業内容	
上記と同じ。	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒ 10Mpa	エアライン 正常 ☒ 16.0
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 306
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.65 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
☐	☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
特に問題ありません。大変きれいになりました。	

装置 情報	交換後運転回数:	167	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒:	18	殺菌/消毒+アル:	324
	リークチェック:	0	自己洗浄:	161	アルコール単独:	1	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☐	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ; 水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ; チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィル		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄		H30 年 7 月 3 日	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。		山口県玖珂郡和木町和木3丁目1-18	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		ご署名 木村医院 (印)	

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	松本