

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成30年6月22日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号：300869
作業年月日	平成30年6月22日	作業時間：2 Hr
顧客名	すぎはら内科・消化器病クリニック 様	TEL：0832-53-1368
所在地	山口県下関市古屋町1-11-1	ご担当 様
販売店	株式会社アステム 下関支店	ご担当 田崎 様
納入年月日	平成28年5月19日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2年2回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
保守点検	
不具合原因、作業内容	
保守部品、排水フィルター 交換	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒ 265	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 548
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
特に異常なし。大変スムーズに御使用いただき感謝申し上げます。	

装置 情報	交換後運転回数：762	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒：614	殺菌/消毒+7L：781
	リークチェック：0	自己洗浄：571	アルコール単独：38	エア単独：210

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	排水フィルター		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

30年 6月 22日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

すぎはら内科・消化器病クリニック
ご署名 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL：082-275-0740

責任技術者	作業者
嶋 爪	菊 雄

Ver.3.1