

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号:	200187
作業年月日	2018 年 10 月 22 日		作業時間:	1.0 Hr
顧客名	1261777-7 様		TEL:	082-922-2151
所在地	広島市佐伯区高見園2-22		ご担当	様
販売店	藤井区東本(19本)		ご担当	政村 様
納入年月日	2014 年 3 月 3 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒		付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐		修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検実施

不具合原因、作業内容

排水パイプの交換、ホースの交換

シワ-有り

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 302	エアライン	正常 ☒ 33-34
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ハルス数 335
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特記事項は記載されません。

(次回 2019年 10月)

装置	交換後運転回数: 237	更新(リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 14	殺菌/消毒+アル: 435
情報	リークチェック: ☒	自己洗浄: ☒ 420	アルコール単独: ☒	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ; 水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ; チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	カー・アンチ・ウイルス		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

永嶋 潤

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者

作業者

増子

松本