

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20181127-01

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-100Q ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号:	100654
作業年月日	2018 年 11 月 27 日		作業時間:	2.0 Hr
顧客名	西田 創一 様		TEL:	015-1133
所在地	安佐北区 東山 2-6-24		ご担当	様
販売店	富士フイルム X 医療 (174)		ご担当	11/27 様
納入年月日	2013 年 4 月 22 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐			
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
タッチパネル故障 前回 2018/7/24 X-リフト交換済み。	
不具合原因、作業内容	
タッチパネル、Xリフト基盤、モニタケーブル交換。	
点検項目	
フタロック 正常 ☒ 酸素ライン 正常 ☒ アルコールライン 正常 ☒ オゾンセンサ 正常 ☒ 給水ライン 正常 ☒ 濃度計流量 正常 ☒ 水位センサー 正常 ☒ 水漏れ確認 正常 ☒ 清掃 正常 ☒ 清掃 ☐ トレー 正常 ☒ 殺菌槽コネクタ 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒ エアライン 正常 ☒ オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 排水栓、排水ライン 正常 ☒ 細管送水ライン 正常 ☒ 排気ライン 正常 ☒ オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.68 ppm 異常音、振動 正常 ☒ 電源コード 正常 ☒ 殺菌チューブ類 正常 ☒ マニホールド周辺チューブ 正常 ☒ 交換
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
交換後、特記事項あり。回数リセット済み。	

装置	交換後運転回数: 25	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 1/10	殺菌/消毒+アル: 10x9
情報	リークチェック: 0	自己洗浄: 10/27	アルコール単独: 1/2	エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐		吸盤		☐	
排水栓		☐		接続コネクタ: 水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☐		接続コネクタ: チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☐		タッチパネル		☒	1
オゾンセンサー		☐		基盤		☒	1

お客様ご確認署名欄	年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増田	松本