

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 30年 8月 21日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号： 100622
作業年月日	平成 30 年 8 月 21 日	作業時間： 1.5 Hr
顧客名	片岡内科胃腸科医院 様	TEL： 084-951-2111
所在地	広島県福山市山手町2丁目3-10	ご担当 様
販売店	角田医療器株式会社	ご担当 氏原 様
納入年月日	平成 25 年 1 月 23 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

電源をいれるも、タッチパネルが「バッス」動作不良

不具合原因、作業内容

コントロール基板とタッチパネル交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 687
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 2.67 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒ → 交換

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

交換後動作点検し、特に問題なし、

装置情報	交換後運転回数： 302	更新（リセット）実施・未実施 ☒	殺菌/消毒： 635	殺菌/消毒+7L： 3091
	リークチェック： 325	自己洗浄： 1464	アルコール単独： 2	エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐		吸盤		☐	
排水栓		☐		接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☐		接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☐		コントロール基板	Ver 2030	☒	1
オゾンセンサー		☐		タッチパネル	カ2-	☒	1

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL：082-275-0740

責任技術者	作業者
	

Ver.8.1