

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号:	300361
作業年月日	2018 年 8 月 28 日		作業時間:	1.0 Hr
顧客名	光市立大和総合病院 様		TEL:	0820-48-2111
所在地	山口県光市岩田974		ご担当	松本 様
販売店	三興医療品株式会社 様		ご担当	松葉 様
納入年月日	2014 年 10 月 21 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☒ 4 年 3 回目 定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
・総合点検（4年目）	
不具合原因、作業内容	
・保守点検部品交換（下記参照） 分解なしに変更	
・タッチパネル、基盤交換	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒ 4/5 10/10/2"	エアライン 正常 ☒ 34~35
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ ハルス数 441
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒ → 左上に付	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
☐	☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
特に問題ありません。	

装置	交換後運転回数: 1616	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒: 2486	殺菌/消毒+7L: 3157
情報	リークチェック: 3/02	自己洗浄: 889	アルコール単独: 4	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ; 水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ; チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	オゾンセンサー		☒	1

お客様ご確認署名欄		年	月	日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。				
ご署名 石部 由紀枝		印		

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	松本