

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成31年 1月 25日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：300113
作業年月日	平成 31 年 1 月 25 日		作業時間： Hr
顧客名	原田外科医院 様		TEL：0837-52-0256
所在地	山口県美祿市大瀬町東分322-1		ご担当 様
販売店	(有)第一メテカル		ご担当 花田 様
納入年月日	平成 28 年 11 月 30 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 6 年 6 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検

不具合原因、作業内容

保守部品交換、
洗浄時間短縮

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 360	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 854
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺フューズ	正常 ☒
	☐	Ver. 2017/1040	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

1. 異常なし、大変スムーズに作業完了。また、お礼の言葉をいただきました。

装置 情報	交換後運転回数： 106	更新（リセット）（実施）・未実施	殺菌/消毒： 264	殺菌/消毒+7L： 1180
	リークチェック： 263	自己洗浄： 945	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：フューズ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールドジョイント		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H31 年 1 月 25 日

ご署名 藤井 愛子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL：082-275-0740

責任技術者	作業者
嶋 良一	和田 健