

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成31年1月24日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：300441
作業年月日	平成31年1月24日		作業時間：1.5 Hr
顧客名	三田丸病院 様		TEL：185-22-1110
所在地	山口県防府市お茶屋町3-27		ご担当 様
販売店	(株) 緑葉商事 様		ご担当 様
納入年月日	平成27年2月2日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 4年4回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検

不具合原因、作業内容

保守点検部品交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 522
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☐ 取り手破損	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺フューズ	正常 ☒
	☐	Ver 0207 / TDC	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

トレイ取り手破損、その他特に異常なし
大変きれいに御使用いただきありがとうございます。

装置情報	交換後運転回数：983	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒：2225	殺菌/消毒+AL：2306
	リークチェック：1289	自己洗浄：697	アルコール単独：86	エア単独：2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☐	
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：フューズ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	22-ホールドチューブ式		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	排水ポンプ		☒	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

31年 1月 24日

ご署名 廣江 洋子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL：082-275-0740

責任技術者	作業者
廣江 洋子	廣江 洋子