

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成30年9月13日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：300160
作業年月日	平成30年9月13日		作業時間：1.5 Hr
顧客名	山内病院 様		TEL：098-32-3000
所在地	愛媛県今治市片山3-1-40		ご担当 岡村 様
販売店	(株)342-XティオIV		ご担当 様
納入年月日	平成28年12月9日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 5年4回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検

不具合原因、作業内容

保守点検部品交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 374	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 560
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	★殺菌チューブ類	正常 ☐ ・接続不良等あり
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	V4.0204 / TB02BV	☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

その他 動作に異常なし、大変熱心に御使用頂いて有難うございました。

装置 情報	交換後運転回数：481	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒：1023	殺菌/消毒+7L：1332
	リークチェック：1	自己洗浄：1103	7Lアルコール単独：0	エア単独：2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	2
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	3wayバルブ 7°		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	排水チューブ		☒	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

平成30年9月13日

ご署名

岡村 梨枝

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL：082-275-0740

責任技術者

作業者

岡村

植

Ver.3.1