

保守点検・修理 報告書

販 売 名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：	300608
作業年月日	2018 年 10 月 4 日		作業時間：	1.5 Hr
顧 客 名	はしもと内科 様		TEL：	082-244-5577
所 在 地	広島市中区吉島東1-27-20		ご担当	様
販 売 店	藤井医療器株式会社 様		ご担当	藤本 様
納入年月日	2015 年 7 月 17 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3 年 3 回目		定期点検シール記入	☒
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐		修理表示貼付	☐

不具合狀況、依頼内容、異常履歴
・保守点検

不合原因、作業内容

※ KD-30 7FL7-交換、

1/14 27 P27307-、排下水(1用)交換、7FL7-11 4700 5/4 1/2 交換

点検項目		点検結果	
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特記事項はあつた。あつた。

装置 情報	交換後運転回数: 668	更新(リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌/消毒: 61	殺菌/消毒+アル: 1.871
	リークチェック: 1.617	自己洗浄: 251	アルコール単独: 4	エア単独: 7

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールキャップ (青)		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	排水フィルタ (旧)		☒	1

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 井口 春香 (印)

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL : 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	松本