

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号:	301249右
作業年月日	2018 年 10 月 11 日		作業時間:	1.0 Hr
顧客名	広島中央健診所 様		TEL:	082-228-1177
所在地	広島市中区八丁堀10-10		ご担当	様
販売店	(株)エバルス 様		ご担当	末田 様
納入年月日	2017 年 8 月 24 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☒ 1 年 2 回目		定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐		修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・総合保守点検

不具合原因、作業内容

・トレービ有り 交換希望。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 303	エアライン	正常 ☒ 35~37
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 309
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 2.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒ トレービ有り	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

・特記事項はございません。

装置	交換後運転回数: 1767	更新(リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌/消毒: 2.558	殺菌/消毒+アル: 797
情報	リークチェック: 2.7/3	自己洗浄: 286	アルコール単独: 57	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ワゴン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ: 水槽側		☐	
ワゴン水濃度計		☒	1	接続コネクタ: チューブ側		☐	
ワゴン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
ワゴンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

宮田 恵子

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36

TEL: 082-275-0740

責任技術者

作業者

増原

松本