

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 2019年 5月 27日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号： 100652
作業年月日	2019 年 5 月 28 日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	神辺内科 様		TEL： 084-925-2567
所在地	福山市上町2-10-29		ご担当 様
販売店	福山医療器株式会社		ご担当 山口 様
納入年月日	2013 年 3 月 12 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☒		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

2019年保守点検時確認劣化部品交換作業

不具合原因、作業内容

タッチパネル等交換、試運転動作確認

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ ハルス数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☐ 交換	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数： 45	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 1232	殺菌/消毒+アル： 1953
	リークチェック： 0	自己洗浄： 1555	アルコール単独： 3	エア単独： 3

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
フィルターカバー		☒	1	フィルター		☒	1
上記用パッキン		☒	1			☐	
タッチパネル		☒	1			☐	
トレイASSY		☒	1			☐	
排水ホース		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019年 5 月 28 日

ご署名 西園 智司 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL：082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	増原