

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2019 年 4 月 26 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 300529
作業年月日	2019 年 4 月 26 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	数々補' 2019 医療福祉センター 様		TEL: 0834-29-1430
所在地	山口県周南市又米 752-4		ご担当 様
販売店	(株) 特殊カス商会		ご担当 43 打 様
納入年月日	2015 年 4 月 13 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ X 年 X 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検

不具合原因、作業内容

保守点検部品の交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 284	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 534
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	Ver. 0207 / TPC	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に異常なし、大変早いに御褒め頂き有難うございます。

装置 情報	交換後運転回数: 195	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 587	殺菌/消毒+7L: 518
	リークチェック: 0	自己洗浄: 567	7L単独: 0	エア単独: 7

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☐	
排水栓		☒	1	接続コネクタ: 水槽側		☒	2
ポン水濃度計		☒	1	接続コネクタ: チューブ側		☒	2
ポン水濃度計用フィル		☒	1	22-10-12-7		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 4 月 26 日

ご署名

中村 美留子 (印)

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	松野