

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2019 年 8 月 20 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 300186
作業年月日	2019 年 8 月 20 日		作業時間: 1 Hr
顧客名	吉武医院 様		TEL: 083-984-2330
所在地	山梨県山梨市秋穂東下村 6290		ご担当 様
販売店	(有) ヤマテエンジニア		ご担当 佐々木 様
納入年月日	2015 年 2 月 10 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☒		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

電球の交換とフィルター交換

不具合原因、作業内容

フィルターの交換 (有償)

点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☐	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 286
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐			☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

フィルターの交換完了

装置情報	交換後運転回数: 24	更新 (リセット) 実施 (未実施)	殺菌/消毒: 639	殺菌/消毒+7L: 46
	リークチェック: 303	自己洗浄: 645	アルコール単独: 32	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐		吸盤		☐	
排水栓		☐		接続コネクタ; 水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☐		接続コネクタ; チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☐		フィルター		☒	1
オゾンセンサー		☐		2ストローク型		☒	1

お客様ご確認署名欄

内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019 年 8 月 20 日

ご署名 津町 恵 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	田中